

重要なお知らせ

再度のお願い

三菱電機製「電気式浴室換気乾燥暖房機」を探しています。

平素は三菱電機製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

弊社が販売した「電気式浴室換気乾燥暖房機」の一部において、電源電線接続工事が不適切な場合、

使用時に接続部が発熱・発火し、火災に至る可能性があります。







平成18年6月に経済産業省から点検の要請が出ております。下記対象製品をご使用頂いている場合は、

直ちにご使用を中止し、下記のお問い合わせ先まで、ご連絡ください。
または、施工業者へ点検をご依頼ください。

お客様には大変お手数をおかけいたしますが、何卒、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

三菱電機株式会社

www.MitsubishiElectric.co.jp

	天井設置タイプ	壁掛タイプ	
対象製品	 型式表示場所 〈V-106BZ2,3〉 〈壁埋込スイッチ〉	 型式表示場所	 型式表示場所 グリルを外した本体正面部
	 〈V-106BZ2,3〉		
対象型式	V-106BZ2 WD-100BND V-106BZ3 V-100BZE-KT	V-130BK-RN	V-130BK2-RN V-130BK2-RN-1
製造期間	1982年8月～1997年9月 (昭和57年8月～平成9年9月)	2000年10月～2002年3月 (平成12年10月～平成14年3月)	2002年8月～2003年10月 (平成14年8月～平成15年10月)

※対象製品を既に廃棄されているお客様も大変お手数ですが下記までご連絡ください。

お問い合わせ先(フリーダイヤル)

0120-201-385 9:00～17:00
(土・日・祝日は除く)

お客様から頂いた氏名、住所等の情報は本件の点検のみに使用し、管理いたします。

施工業者様へのお願い

- 上記、対象製品をご点検頂きたく、よろしくお願い申し上げます。
点検頂いた内容は、弊社点検チェックシートに記載しご連絡ください。
- * 弊社指定の点検チェックシートは上記お問い合わせ先までお申し付けください。
直ちに郵送またはFAXにてご送付させていただきます。

本件に関しましては、経済産業省のホームページにも掲載されております。下記ホームページをご覧ください。
<http://www.nisa.meti.go.jp/sangyo/electric/detail/kansouki.html>